

2016年6月1日

お客様各位

フジコン株式会社

本社営業部

営業部長代理 青山祐



## 端子盤（フェノール樹脂製品の一部）生産中止のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、長年に渡り多くのお客様にご採用を頂いて参りましたシリーズではございますが、この度、生産中止とさせていただくこととなりました。本製品は、主力製品とし製造販売を続けて参りましたが、環境対応及び設備の老朽化が進み、継続的な安定供給が困難との判断に至りました。お客様におかれましては、ご不便ご迷惑をお掛けすることになりますが、何卒、弊社事情をご理解頂き、生産中止のご了承を賜りたくお願い申し上げます。

尚、詳細は以下の通りとなります。

敬具

### 記

#### ◇対象品目

フェノール樹脂製品の一部 別紙添付【資料-1】をご参照下さい。

#### ◇中止理由

環境対応及び設備の老朽化

#### ◇中止時期

2016年12月末 予定

#### ◇追記事項

- ・代替品につきましては、一部ご要望に沿えない場合が御座います。別紙添付【資料-1】をご確認ください。
- ・代替品の価格につきましては、別途御見積をさせていただきます。
- ・部品の関係上、期日前に生産不可能となる場合が御座いますので、お早めに代替品のご検討をお願い致します。

以上

\*尚、生産中止に関するご質問・問合せ等は下記担当までお願い申し上げます。

【お問合せ先】営業部 営業業務課 高荒勇次 宛

TEL : 03-3755-5711

E-mail : [info@fujicon-tb.co.jp](mailto:info@fujicon-tb.co.jp)

2016年6月6日

別紙添付【資料-1】

フジコン株式会社  
本社営業部

## 生産中止品リスト及び代替検討品リスト

No.	型名	代替検討品	No.	型名	代替検討品
1	F101	無し	38	F2021B	F2021NB
2	F101H	F2007NS、F2008S	39	F2023A	F2323A、F2325A
3	F101HF	F2008SF	40	F2023AX	F2323AX、F2325AX
4	F101X	無し	41	F2023B	F2323B、F2325B
5	UF101A	無し	42	F2023BH	F2323BH、F2325BH
6	UF101H	UF2007NS、UF2008S	43	F2023BX	無し
7	F102	無し	44	F2023HX	無し
8	F115A	無し	45	F2023P-1	無し
9	F115B	無し	46	F2023P-1X	無し
10	F115H	F2011NS	47	F2023P-2	無し
11	F115HF	F2011NSF	48	F2023P-2X	無し
12	F115R	無し	49	F2023P-3	無し
13	F131	無し	50	F2023P-3X	無し
14	F131B	F2038C	51	F2023P-4	無し
15	F131H	無し	52	F2023P-6	無し
16	F132	無し	53	UF2023A	UF2323A、UF2325A
17	F133H	F133NH	54	UF2023A-X	UF2323AX、UF2325AX
18	F134B	F2038C	55	UF2023B	UF2323BX、UF2325BX
19	F134F	F2038CF	56	F2031A	無し
20	F134H	無し	57	F2031AX	無し
21	F136	無し	58	F2031B	無し
22	F136B	無し	59	F2031P-3	無し
23	F136C	無し	60	F2031R	F2376R
24	F136E	無し	61	F2031RF	F2376RF
25	F136F	無し	62	F2031RX	F2376RX
26	F136H	無し	63	UF2031A	無し
27	F136L	無し	64	UF2031B	無し
28	F136R	F2323P-1、F2325P-1	65	F2032A	無し
29	F137	無し	66	F2032AX	無し
30	F138H	無し	67	F2032AXF	無し
31	F146S	無し	68	F2032B	無し
32	F147	無し	69	F2032P-3	無し
33	F148	無し	70	F2032P-4	無し
34	F151B	F2350C	71	F2032R	無し
35	F151BF	F2350F	72	F2033AX	無し
36	F2021A	F2021N	73	F2033BZ	無し
37	F2021AX	F2021NAX	74	UF2033A	無し